



P.G. n. 21934/2017

PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 D.LGS N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA A BORGOCHIESANUOVA - MANTOVA. CUP I67B15000330004 - CIG7181264685

- RISPOSTE AI QUESTI ALLA DATA DEL 06/10/2017 -

Quesito n. 1

Si riscontra una discordanza tra quanto scritto a pag. 13 e quanto riportato a pag. 24 del disciplinare di gara, in merito all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, con riferimento specifico all'Elemento B.

Risposta:

Effettivamente esiste la discordanza rilevata. Trattasi di errore materiale. I punteggi corretti sono quelli riportati a pag. 13 sia in tabella (punto 11.1) che nella definizione dei criteri per la valutazione degli elementi e dei sub-elementi (punto 11.2) e cioè:

- | | |
|--|-------------|
| B.1 miglioria impianto aeraulico | Max 8 punti |
| B.2 illuminazione esterna perimetrale | Max 7 punti |
| B.3 realizzazione di impianto di diffusione sonora | Max 5 punti |

Quesito n. 2

Si chiede di chiarire l'Elemento B.2 dell'offerta tecnica (pag. 13) esplicitando meglio il concetto di "illuminazione artistica" richiesta.

Risposta:

Si tratta di illuminazione zenitale delle facciate realizzate sul perimetro esterno del fabbricato con strisce LED sistemate in corrispondenza della gronda.

Quesito n. 3

a) Con riferimento all'Elemento C dell'offerta tecnica e alla Tav. M01 "Opere migliorative", si chiede se la miglioria è da apportare a tutti gli elementi citati in tavola (pavimentazioni, dissuasori, sedute, ecc.) o solo alle pavimentazioni, così come richiesto nel disciplinare.

b) In merito alle pavimentazioni si chiede se l'area indicata con tratteggio rosso, in Tav. M01, è da considerarsi calpestabile.

Risposta:

a) Si precisa che la Tavola M01 raccoglie tutti gli elementi di miglioria oggetto di valutazione. In particolare l'Elemento C indicato nel disciplinare di gara "Miglioria pavimentazione esterna (max 10 punti)" ricomprende i seguenti punti indicati nella suddetta Tavola:

- n. 1 Miglioramento della pavimentazione esterna,
- n. 2 Realizzazione nuovo marciapiedi,
- n. 3 Miglioramento del patio con posa di cespugli sempreverdi,
- n. 4 Miglioramento del perimetro dell'edificio con posa di materiale drenante.

b) Il percorso tratteggiato in rosso (punto 4 - tavola M01) può essere considerato anche calpestabile.

IL DIRIGENTE/RUP

(Arch. Carmine Mastromarino)